22:19 16.11.2014

Mail send failed: 0 (null)#ludwig.nelke@web.de: 0 (null)

System Info

Netzwerk

Protokolldateien

Datenansicht

Sensoren

Einstellungen

Wetterstation

Instrumententafel

WD / MW Live

Wartung

Grafiken Erstellen

Grafiken Verwalten

E-mail und FTP

Grafiken Hochladen

Wetternetzwerke

WSWIN Datenexport

WD Datenexport

Webcam

Lizenz

e-mail Versand

SMTP Host	<input type="text" value="smtp.web.de:587"/>
Sicherheit	☒ TLS verwenden
Authentifizierung	☒ Benutzername und Passwort erforderlich
Benutzername	<input type="text" value="ludwig.nelke@web.de"/>
Passwort	<input type="password" value="....."/>
Zieladresse	<input type="text" value="ludwig.nelke@web.de"/>
Absenderadresse	<input type="text" value="root@meteohub"/>

Sende e-mail Benachrichtigung bei Ereignis

Ausfall eines Sensors	<input type="text" value="Sofortige email Benachrichtigung"/>
Batterie eines Sensors fast leer	<input type="text" value="Keine email Benachrichtigung"/>
Datenaufzeichnung gestoppt	<input type="text" value="Keine email Benachrichtigung"/>
Keine Verbindung zum Wetternetzwerk	<input type="text" value="Keine email Benachrichtigung"/>
Fehler beim FTP-Hochladen	<input type="text" value="Keine email Benachrichtigung"/>

Speichern & Testen

Speichern

Daten via FTP Hochladen

FTP Host	<input type="text" value="ftp.awekasbox.at"/>
FTP Port	<input type="text" value="21"/>
FTP Zugang	☐ Anonym, kein Benutzername und Passwort erforderlich
Benutzername	<input type="text" value="awekasbox_web11"/>
Passwort	<input type="password" value="....."/>
Inhaltsverzeichnis	<input type="text" value="/"/>

 Hochladen via FTP eingeschaltet

Speichern & Testen

Speichern